


データ編 6 地下水



データ編 6 地下水

探水場所	種別	検査結果												判定	水温 °C	導電率 mS/m	
		深水日	弘法の清水	一般細菌 個/mL	大腸菌 mg/L	亜硝酸態 窒素 mg/L	硝酸態 窒素 mg/L	鉄及び その化 合物 mg/L	塩化物 イオン mg/L	有機物(全 有機炭素 (TOC)の量) mg/L	pH	臭氣 度	濁度 度	残留 塩素 mg/L			
基準値	100以下 ないこど り	10以下 0.04以下 ないこど り	10以下 0.3以下 ないこど り	200以下 300以下 ないこど り	3以下 5.8~8.6 異常でないこ と	3以下 異常でないこ と	5以下 異常でないこ と	5以下 0.1以上 異常でないこ と	-	-	-	-	-	-	-	-	
まいまいの泉	井戸	R6.5.16	0	不検出	<0.004	2.7	<0.01	4.5	100	0.1	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.7	23
		R6.7.2	1	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	100	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.9	25
		R6.9.5	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	18.1	24
		R6.11.1	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	100	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.5	24
		R7.1.6	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.7	23
		R7.3.6	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	99	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.9	23
どうめいの泉	井戸	R6.5.16	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	94	0.1	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.8	23
		R6.7.2	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.8	98	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	19.3	23
		R6.9.5	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.8	94	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	18.6	23
		R6.11.1	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.8	92	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.5	23
		R7.1.6	0	不検出	<0.004	3.1	<0.01	4.6	95	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.3	22
		R7.3.6	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.7	90	0.2	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	15.7	22
葛葉の泉	井戸	R6.5.16	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	5.5	100	0.1	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.2	23
		R6.7.2	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.3	110	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	18.1	23
		R6.9.5	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.4	100	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	18.5	26
		R6.11.1	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.4	99	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	17.5	25
		R7.1.6	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.3	100	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.4	24
		R7.3.6	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.3	100	0.2	7.7	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	16.6	24
葛葉の泉	湧水	R6.6.11	0	不検出	<0.004	0.78	<0.01	2.5	34	0.1	7.3	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	14.6	9.5
		R6.10.1	1	不検出	<0.004	0.60	<0.01	2.5	35	0.3	7.6	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	20.2	9.4
		R7.2.6	0	不検出	<0.004	0.61	<0.01	2.6	33	0.1	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	13.1	9.2
春嶽湧水	湧水	R6.6.11	0	検出	<0.004	1.1	<0.01	2.4	41	0.1	8.1	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	15.8	11
		R6.10.1	1	検出	<0.004	0.8	<0.01	2.4	41	0.3	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	17.4	11
		R7.2.6	0	不検出	<0.004	0.81	<0.01	2.5	41	0.1	8.2	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	6.6	11
みくるべの水	湧水	R6.6.11	0	不検出	<0.004	0.74	<0.01	2.5	29	0.2	7.5	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	13.6	8.5
		R6.10.1	2	検出	<0.004	0.68	<0.01	2.4	30	0.4	7.4	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	14.7	8.4
		R7.2.6	0	不検出	<0.004	0.70	<0.01	2.5	29	0.2	7.6	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	9.7	8.2
若竹の泉	湧水	R6.8.8	160	検出	<0.004	0.88	<0.01	3.9	72	0.4	7.8	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	17.5	19
		R6.12.5	95	検出	<0.004	0.83	<0.01	4.1	70	0.2	7.9	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	14.4	18
谷津湧水	湧水	R6.8.8	63	検出	<0.004	2.6	<0.01	6.0	74	0.2	7.3	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	不適合	16.4	21
峠の湧水	湧水	R6.12.5	2	不検出	<0.004	2.6	<0.01	5.9	77	0.1	7.5	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	15.6	20
		R6.8.8	0	不検出	<0.004	4.3	<0.01	6.0	100	0.2	7.4	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	18.3	27
		R6.12.5	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.9	100	0.2	7.5	特に異常なし <1	<0.1	<0.1	適合	15.9	26