

令和7年度 湧水等の飲料水質検査結果

		水道水質基準 (基本的な13項目、 残留塩素)	一般 細菌	大腸菌	亜硝酸態 窒素	硝酸態窒素 及び 亜硝酸態窒素	鉄及び その化合物	塩化物 イオン	カルシウム・ マグネシウム等 (硬度)	有機物 (全有機炭素 (TOC)の量)	pH	味	臭気	色度	濁度	残留 塩素	判定	水温	導電率															
																		単位	個/㎖	—	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	㎎/ℓ	—	—	—	度	度	㎎/ℓ	℃	mS/m
																		基準値	100以下	検出され ないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8～8.6	異常で ないこと	異常で ないこと	5以下	2以下	0.1以上	—	—
検査結果																																		
採水場所 弘法の清水	種別 湧水	採水日																																
		R7.5.9	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.3	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	21.0	24															
		R7.7.3	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.3	100	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.8	22															
		R7.9.4	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	110	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.6	23															
		R7.11.13	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.2	100	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	24															
		R8.1.15	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.2	100	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.8	23															
R8.3.5	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.1	100	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	24																	
まいまいの泉	井戸	R7.5.9	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.7	92	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	21.5	22															
		R7.7.3	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.6	93	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.1	23															
		R7.9.4	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.6	97	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.8	23															
		R7.11.13	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.7	96	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.7	22															
		R8.1.15	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.7	95	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.0	22															
		R8.3.5	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.6	97	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.2	23															
どうめいの泉	井戸	R7.5.9	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.3	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	21.2	25															
		R7.7.3	0	不検出	<0.004	3.7	<0.01	5.2	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.9	25															
		R7.9.4	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.2	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.0	25															
		R7.11.13	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.2	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	25															
		R8.1.15	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.2	100	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.2	24															
		工事のため採水不可																																
葛葉の泉	湧水	R7.6.5	40	不検出	<0.004	0.79	<0.01	2.5	36	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.6	9.5															
		R7.10.2	3	不検出	<0.004	0.67	<0.01	2.4	36	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.4	9.6															
		R8.2.5	0	不検出	<0.004	0.57	<0.01	2.5	35	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.4	9.2															
竜神の泉	湧水	R7.6.5	1	不検出	<0.004	0.96	<0.01	2.3	42	0.2	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.2	11															
		R7.10.2	0	検出	<0.004	0.84	<0.01	2.1	41	0.2	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	15.2	10															
		R8.2.5	0	不検出	<0.004	0.71	<0.01	2.2	44	0.2	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	10.9	11															
春嶽湧水	湧水	R7.6.5	0	不検出	<0.004	0.72	<0.01	2.4	30	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.5	8.3															
		R7.10.2	2	不検出	<0.004	0.67	<0.01	2.3	30	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.5	8.6															
		R8.2.5	0	不検出	<0.004	0.67	<0.01	2.2	31	0.3	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	10.0	8.4															
みくるべの水	湧水	R7.6.5	1	不検出	<0.004	0.43	<0.01	2.5	55	0.3	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.6	13															
		R7.10.2	0	不検出	<0.004	0.58	<0.01	2.3	57	0.3	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.2	15															
		R8.2.5	0	不検出	<0.004	0.61	<0.01	2.4	65	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	12.1	15															
若竹の泉	湧水	R7.8.7	300	検出	<0.004	0.87	<0.01	4.1	73	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	18.5	19															
		R7.12.5	300	検出	<0.004	0.85	<0.01	3.9	74	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	13.3	18															
谷津湧水	湧水	R7.8.7	70	不検出	<0.004	2.7	<0.01	6.0	77	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	21															
		R7.12.5	2	不検出	<0.004	2.7	<0.01	5.9	80	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.2	21															
峠の湧水	湧水	R7.8.7	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.5	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.7	27															
		R7.12.5	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.4	110	0.3	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.1	26															