


6-5 モリブデン調査地点

1	観測井 1
2	秦野斎場 1
2'	秦野斎場 2
3	観測井 3
4	旧第 2 水源
5	旧第 1 水源
6	個人井戸 1
7	湧水 1
8	個人井戸 2
9	個人井戸 3
10	葛葉大橋
11	九沢橋
12	秦才橋



## データ編 6 地下水

### 6-5-1

#### (1) 河川モリブデン水質調査結果

(単位 : mg/l)

河川名	採水地点	R4. 10. 19
葛葉川	葛葉大橋	0.016
	九沢橋	0.020
金目川	秦才橋	0.007

#### (2) 地下水モリブデン検査結果

(単位 : mg/l)

名称	R4. 10. 19
観測井 1	0.007 未満
秦野斎場 1	0.007
秦野斎場 2	0.017
観測井 3 ※	0.034
旧第 2 水源	欠測
旧第 1 水源	0.011
個人井戸 1	0.007 未満
湧水 1	0.007 未満
個人井戸 2	0.007 未満
個人井戸 3	0.007 未満
水道水 指針値	0.07 以下
定 量 下限値	0.007

※ 観測井 3 は、平成 23 年 10 月の調査から調査地点を近傍の井戸に変更しています。