



この地図は、建設省国土院の承認を得て、国土地理院の5万分1地形図を複製したものです。
 (承認番号 平(2)開地 第359号)

6-6-1 令和4年度湧水等水質調査結果

採水場所	種別	採水日	水道水質基準(基本的な13項目、残留塩素)		一般細菌 個/ml	大腸菌 検出され ないこと	亜硝酸態 窒素 mg/l	硝酸態窒 素及び亜 硝酸態窒 素 mg/l	鉄及び その化 合物 mg/l	塩化物 イオン mg/l	加カルシウム ケルシウム等 (硬度) mg/l	有機物(全 有機炭素 (TOC)の量) mg/l	pH	味	臭気	色度 度	濁度 度	残留 塩素 mg/l	判定	水温 ℃	導電率 mS/m
			単位	基準値																	
弘法の湧水	湧水	R4.5.24	1	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.9	24	
		R4.7.11	1	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	98	0.2	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	18.5	23		
		R4.9.8	1	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.5	100	0.1	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.4	24		
		R4.11.7	1	不検出	<0.004	2.7	<0.01	4.5	100	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.9	24		
		R5.1.12	0	不検出	<0.004	2.8	<0.01	4.6	100	0.2	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	16.7	23		
		R5.3.6	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.2	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.0	24		
		R4.5.24	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	96	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	20.6	23		
		R4.7.11	1	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.8	92	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	19.1	23		
		R4.9.8	2	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	94	0.1	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	19.2	23		
		R4.11.7	0	不検出	<0.004	3.5	<0.01	4.9	95	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.0	23		
どうめいの泉	井戸	R5.1.12	0	不検出	<0.004	3.5	<0.01	4.9	94	0.1	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	13.5	22		
		R5.3.6	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.8	93	0.1	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	16.5	22		
		R4.5.24	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.4	100	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.8	25		
		R4.7.11	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.4	99	0.1	7.6	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	18.2	25		
		R4.9.8	0	不検出	<0.004	4.2	<0.01	5.5	110	0.1	7.6	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	18.7	25		
		R4.11.7	0	不検出	<0.004	4.4	<0.01	5.5	100	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	17.4	25		
		R5.1.12	0	不検出	<0.004	4.5	<0.01	5.6	100	0.1	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	13.0	24		
		R5.3.6	0	不検出	<0.004	4.3	<0.01	5.5	100	0.2	7.7	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	11.6	25		
		R4.6.1	3	不検出	<0.004	0.81	<0.01	2.7	36	0.2	7.2	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	14.4	9.5		
		R4.10.4	0	不検出	<0.004	0.71	<0.01	2.6	37	0.1	7.3	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	15.3	9.9		
葛葉の泉	湧水	R5.2.7	0	不検出	<0.004	0.67	<0.01	2.8	34	0.1	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	13.7	9.0		
		R4.6.1	0	不検出	<0.004	1.1	<0.01	2.6	42	0.1	8.1	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	15.1	11		
竜神の泉	湧水	R4.10.4	0	不検出	<0.004	1.0	<0.01	2.5	43	0.2	8.1	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	15.4	10		
		R5.2.7	0	不検出	<0.004	0.96	<0.01	2.6	42	0.1	8.0	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	12.0	11		
		R4.6.1	0	不検出	<0.004	0.71	<0.01	2.5	30	0.2	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	13.4	8		
香嶽湧水	湧水	R4.10.4	0	不検出	<0.004	0.72	<0.01	2.6	32	0.1	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	13.9	8.0		
		R5.2.7	0	不検出	<0.004	0.73	<0.01	2.5	29	0.1	7.6	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	10.0	8.0		
		R4.6.1	16	検出	<0.004	0.38	<0.01	2.7	55	0.3	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	14.9	14			
みくるべの水	湧水	R4.10.4	1	不検出	<0.004	0.55	<0.01	2.7	58	0.3	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	15.9	14		
		R5.2.7	0	検出	<0.004	0.56	<0.01	3.0	60	0.1	7.9	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	12.4	14			
		R4.8.17	300	検出	<0.004	1.0	<0.01	3.9	73	0.2	7.8	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	18.5	19			
若竹の泉	湧水	R4.12.15	36	検出	<0.004	0.98	<0.01	3.8	73	0.2	7.9	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	13.5	18			
		R4.8.17	300	検出	<0.004	2.9	<0.01	6.4	78	0.2	7.4	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	16.0	21			
谷津湧水	湧水	R4.12.15	1	不検出	<0.004	2.7	<0.01	6.3	78	0.2	7.4	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	14.9	20		
		R4.8.17	0	不検出	<0.004	4.8	<0.01	6.7	110	0.2	7.5	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	18.0	27		
峠の湧水	湧水	R4.12.15	0	不検出	<0.004	4.6	<0.01	6.4	110	0.2	7.4	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	<0.1	適合	15.3	26		