




この地図は、建設省国土地理院基の承認を得て、図例発行の5万分1地形図を複製したものです。
（承認番号 平12内理、第355号）

6-6-1 令和5年度湧水等水質調査結果

採水場所		水道水質基準（基本的な13項目、残留塩素）		一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素 素	鉄及び その化 合物	塩化物 イオン	カルシウム・マ グネシウム等 （硬度）	有機物（全 有機炭素 （TOC）の量）	p H	味	臭気	色度	濁度	残留 塩素	判定	水温	導電率
		単位	基準値																	
		個 /mL	—																	
		100以下	検出され ないこと																	
採水場所		種別	検査結果																	
弘法の清水	湧水	R5.5.10	85	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.3	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.2	24		
		R5.7.5	2	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.8	23		
		R5.9.6	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.2	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.8	24		
		R5.11.8	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.5	99	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.1	24		
		R6.1.11	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.0	24		
		R6.35	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.7	23		
まいまいの泉	井戸	R5.5.10	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.7	94	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.5	22		
		R5.7.5	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.7	94	0.4	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	18.6	22		
		R5.9.6	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.7	96	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	18.6	23		
		R5.11.8	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	90	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.1	23		
		R6.1.11	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	93	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	14.7	22		
		45356	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	92	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.1	22		
どうめいの泉	井戸	R6.5.10	1	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.3	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.1	25		
		R5.7.5	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.3	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.8	24		
		R5.9.6	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.3	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	18.2	25		
		R6.11.8	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.5	99	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	17.2	25		
		R6.1.11	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.5	100	0.3	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.4	25		
		R6.3.5	0	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.5	100	0.2	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.6	24		
葛葉の泉	湧水	R6.6.5	0	不検出	<0.004	0.84	<0.01	2.3	37	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	14.5	9.6		
		R5.10.10	0	不検出	<0.004	0.67	<0.01	2.6	35	0.1	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	14.7	9.4		
		R6.2.7	0	不検出	<0.004	0.62	<0.01	2.5	35	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	12.8	9.1		
竜神の泉	湧水	R5.6.5	0	不検出	<0.004	1.4	<0.01	2.4	44	0.2	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	14.9	11		
		R5.10.10	1	検出	<0.004	1.1	<0.01	2.3	43	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	15.7	11		
		R6.2.7	26	不検出	<0.004	0.92	<0.01	2.5	44	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	10.7	11		
春嶽湧水	湧水	R5.6.5	1	不検出	<0.004	0.70	<0.01	2.6	31	0.1	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	13.7	8.5		
		R5.10.10	1	不検出	<0.004	0.73	<0.01	2.4	30	0.1	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	14.1	8.3		
		45329	0	不検出	<0.004	0.71	<0.01	2.4	31	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	9.6	8.3		
みくるべの水	湧水	R5.6.5	0	検出	<0.004	0.32	<0.01	2.5	49	0.3	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	14.4	12		
		R5.10.10	0	不検出	<0.004	0.58	<0.01	2.7	61	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	16.2	15		
		R6.2.7	1	検出	<0.004	0.58	<0.01	2.7	61	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	11.8	14		
若竹の泉	湧水	R5.8.17	280	検出	<0.004	1.0	<0.01	3.8	75	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	18.9	19		
		R5.12.4	130	検出	<0.004	0.93	<0.01	3.8	71	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	13.6	18		
谷津湧水	湧水	R5.8.17	66	検出	<0.004	2.8	<0.01	6.1	80	0.3	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	17.6	20		
		R5.12.4	1	不検出	<0.004	2.8	<0.01	6.4	78	0.1	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	不適合	15.1	21		
峠の湧水	湧水	R5.8.17	0	不検出	<0.004	4.5	<0.01	6.2	110	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	19.2	26		
		R5.12.4	0	不検出	<0.004	4.5	<0.01	6.1	100	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	適合	15.1	26		