

平成29年度湧水等水質調査結果

	水道水質基準(基本的な13項目、残留塩素)	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	鉄及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	pH	味	臭気	色度	濁度	残留塩素	判定	水温	導電率	
		単位	個/ml	—	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	—	—	—	度	度		mg/l	°C	mS/m
		基準値	100以下	検出されないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下		0.1以上	—	—
採水場所	種別	採水日	検査結果																
弘法の清水	湧水	H29.5.17	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	5.1	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.7	25
		H29.7.18	0	不検出	<0.004	2.9	<0.01	4.8	120	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.1	26
		H29.9.12	0	不検出	<0.004	2.9	<0.01	4.7	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.3	26
		H29.11.9	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.9	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.5	25
		H30.1.17	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.9	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.5	25
		H30.3.7	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.8	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.2	25
まいまいの泉	井戸	H29.5.17	0	不検出	<0.004	3.6	<0.01	5.2	98	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.5	22
		H29.7.18	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.3	24
		H29.9.12	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.8	100	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	20.5	22
		H29.11.9	0	不検出	<0.004	3.6	<0.01	5.1	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.8	24
		H30.1.17	0	不検出	<0.004	3.7	<0.01	5.3	100	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.4	19
		H30.3.7	0	不検出	<0.004	3.7	<0.01	5.0	110	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.9	22
どうめいの泉	井戸	H29.5.17	0	不検出	<0.004	4.4	<0.01	5.8	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.6	24
		H29.7.18	1	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.6	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.0	22
		H29.9.12	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.5	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	25
		H29.11.9	0	不検出	<0.004	4.4	<0.01	5.8	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.0	23
		H30.1.17	0	不検出	<0.004	4.4	<0.01	5.8	110	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.7	24
		H30.3.7	0	不検出	<0.004	4.3	<0.01	5.5	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.0	24
葛葉の泉	湧水	H29.6.19	4	検出	<0.004	0.9	<0.01	2.7	35	0.1	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	14.9	9
		H29.10.18	0	不検出	<0.004	1.0	<0.01	2.5	39	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.9	11
		H30.2.13	0	不検出	<0.004	0.9	<0.01	2.7	38	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	11.9	9
竜神の泉	湧水	H29.6.19	2	不検出	<0.004	0.7	<0.01	2.7	41	0.2	8.2	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.0	10
		H29.10.18	0	不検出	<0.004	0.8	<0.01	2.5	44	0.2	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.5	11
		H30.2.13	0	不検出	<0.004	0.7	<0.01	2.7	45	0.1	8.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	7.6	11
春嶽湧水	湧水	H29.6.19	0	不検出	<0.004	0.8	<0.01	2.4	31	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.6	9
		H29.10.18	0	不検出	<0.004	0.9	<0.01	2.3	33	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.4	9
		H30.2.13															濁水		
みくるべの水	湧水	H29.6.19	1	不検出	<0.004	0.5	<0.01	2.7	58	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.5	13
		H29.10.18	0	不検出	<0.004	0.4	<0.01	2.4	53	0.3	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.2	12
		H30.2.13	0	不検出	<0.004	0.5	<0.01	2.6	61	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	11.0	14
若竹の泉	湧水	H29.8.16	300	検出	<0.004	1.3	<0.01	3.9	79	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	17.8	18
		H29.12.20	97	検出	<0.004	1.1	<0.01	3.9	75	0.1	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	9.6	17
谷津湧水	湧水	H29.8.16	6	不検出	<0.004	3.4	<0.01	6.5	86	0.2	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	22
		H29.12.20	6	不検出	<0.004	3.1	<0.01	6.3	87	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.2	21
峠の湧水	湧水	H29.8.16	1	不検出	<0.004	5.3	<0.01	6.1	110	0.3	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.0	26
		H29.12.20	0	不検出	<0.004	5.1	<0.01	6.2	110	0.3	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.4	26