

平成30年度湧水等水質調査結果

	水道水質基準（基本的な13項目、残留塩素）	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	鉄及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	pH	味	臭気	色度	濁度	残留塩素	判定	水温	導電率	
		単位	個/ml	—	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	—	—	—	度	度		mg/l	°C	mS/m
		基準値	100以下	検出されないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下		0.1以上	—	—
採水場所	種別	採水日	検査結果																
弘法の清水	湧水	H30.5.16	0	不検出	<0.004	2.8	<0.01	4.8	130	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.4	25
		H30.7.9	1	不検出	<0.004	2.8	<0.01	4.8	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.8	26
		H30.9.13	1	不検出	<0.004	2.8	<0.01	4.7	120	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.9	25
		H30.11.5	0	不検出	<0.004	2.7	<0.01	4.4	120	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.0	25
		H31.1.18	0	不検出	<0.004	2.7	<0.01	4.4	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.2	26
		H31.2.8	0	不検出	<0.004	2.7	<0.01	4.5	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	25
まいまいの泉	井戸	H30.5.16	0	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.6	23
		H30.7.9	1	不検出	<0.004	3.4	<0.01	4.9	100	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.4	23
		H30.9.13	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.7	110	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.4	25
		H30.11.5	0	不検出	<0.004	3.2	<0.01	4.6	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.4	23
		H31.1.18	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.5	99	0.3	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.9	23
		H31.2.8	1	不検出	<0.004	3.1	<0.01	4.6	99	<0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.0	22
どうめいの泉	井戸	H30.5.16	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.6	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.2	26
		H30.7.9	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.6	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.2	25
		H30.9.13	4	不検出	<0.004	4.0	<0.01	5.5	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.2	26
		H30.11.5	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.3	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.8	25
		H31.1.18	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.2	110	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.1	25
		H31.2.8	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.2	110	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.5	25
葛葉の泉	湧水	H30.8.17	0	不検出	<0.004	0.9	<0.01	3.0	37	0.1	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.0	10
		H30.12.19	1	不検出	<0.004	0.8	<0.01	2.9	37	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.1	9
		H31.3.12	9	不検出	<0.004	0.8	<0.01	3.0	35	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.0	10
竜神の泉	湧水	H30.8.17	2	不検出	<0.004	0.8	<0.01	3.1	40	0.1	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.5	8
		H30.12.19	1	不検出	<0.004	0.7	<0.01	3.1	44	0.1	8.2	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	10.1	11
		H31.3.12	2	不検出	<0.004	0.8	<0.01	3.5	46	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.0	11
春嶽湧水	湧水	H30.8.17	0	不検出	<0.004	0.8	<0.01	2.9	31	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.1	9
		H30.12.19																	
		H31.3.12																	
みくるべの水	湧水	H30.8.17	1	不検出	<0.004	0.5	<0.01	2.7	55	0.1	7.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.8	9
		H30.12.19	0	不検出	<0.004	0.5	<0.01	2.6	62	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.2	14
		H31.3.12	1	不検出	<0.004	0.4	0.01	3.2	58	0.2	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	12.8	13
若竹の泉	湧水	H30.6.21	300以上	検出	<0.004	1.2	<0.01	3.6	78	0.1	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	18.4	18
		H31.2.8	300以上	検出	<0.004	1.3	<0.01	3.6	77	0.2	8.0	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	9.6	18
谷津湧水	湧水	H30.6.21	28	検出	<0.004	3.0	0.02	6.1	87	0.2	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	16.1	21
		H30.10.24	28	不検出	<0.004	3.0	<0.01	6.3	87	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.3	23
峠の湧水	湧水	H30.6.21	0	不検出	<0.004	4.8	<0.01	6.0	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.5	27
		H30.10.24	0	不検出	<0.004	4.8	<0.01	6.1	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.9	23