

令和2年度湧水等水質調査結果

	水道水質基準 (基本的な13項目、 残留塩素)	一般細菌	大腸菌	亜硝酸態窒素	硝酸態窒素 素及び亜硝酸態窒素	鉄及びその化合物	塩化物イオン	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	pH	味	臭気	色度	濁度	残留塩素	判定	水温	導電率	
		単位	個/ml	—	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	—	—	—	度	度		mg/l	°C	mS/m
		基準値	100以下	検出されないこと	0.04以下	10以下	0.3以下	200以下	300以下	3以下	5.8~8.6	異常でないこと	異常でないこと	5以下	2以下		0.1以上	—	—
採水場所	種別	採水日	検査結果																
弘法の清水	湧水	R2.5.14	1	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.4	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.1	24
		R2.7.2	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.2	120	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.1	24
		R2.9.10	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.5	110	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.4	24
		R2.11.12	0	不検出	<0.004	2.6	<0.01	4.6	110	0.4	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.7	24
		R3.1.12	0	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.5	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.3	24
		R3.3.3	2	不検出	<0.004	2.5	<0.01	4.4	100	0.2	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.0	24
まいまいの泉	井戸	R2.5.14	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.7	99	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.5	22
		R2.7.2	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.6	100	<0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.8	22
		R2.9.10	0	不検出	<0.004	3.0	<0.01	4.9	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.8	24
		R2.11.12	0	不検出	<0.004	3.1	<0.01	4.9	100	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.5	22
		R3.1.12	0	不検出	<0.004	3.1	<0.01	4.9	95	<0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.4	22
		R3.3.3	0	不検出	<0.004	3.3	<0.01	4.8	98	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.5	22
どうめいの泉	井戸	R2.5.14	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.2	110	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	17.9	25
		R2.7.2	0	不検出	<0.004	3.7	<0.01	5.0	120	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.3	25
		R2.9.10	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.3	110	0.1	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.3	25
		R2.11.12	0	不検出	<0.004	3.9	<0.01	5.4	110	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.6	24
		R3.1.12	0	不検出	<0.004	3.8	<0.01	5.4	100	0.1	7.7	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.4	23
		R3.3.3	0	不検出	<0.004	4.1	<0.01	5.3	100	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	16.6	24
葛葉の泉	湧水	R2.6.23	34	不検出	<0.004	0.8	<0.01	3.2	38	0.1	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.3	10
		R2.10.6	40	不検出	<0.004	0.7	<0.01	3.1	38	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.9	10
		R3.2.1	1	不検出	<0.004	0.7	<0.01	3.3	34	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.6	10
竜神の泉	湧水	R2.6.23	1	検出	<0.004	0.8	<0.01	3.5	46	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	17.1	11
		R2.10.6	0	不検出	<0.004	0.9	<0.01	3.5	47	0.1	8.2	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	19.4	11
		R3.2.1	0	不検出	<0.004	0.8	<0.01	3.5	42	0.1	8.1	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.1	11
春嶽湧水	湧水	R2.6.23	1	不検出	<0.004	0.7	<0.01	2.7	32	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	13.9	9
		R2.10.6	0	不検出	<0.004	0.7	<0.01	2.8	33	0.1	7.4	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.1	9
		R3.2.1	0	不検出	<0.004	0.7	<0.01	2.8	30	0.1	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.2	8
みくるべの水	湧水	R2.6.23	0	不検出	<0.004	0.4	<0.01	3.1	62	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.8	14
		R2.10.6	1	不検出	<0.004	0.4	<0.01	3.1	64	0.2	7.6	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.9	15
		R3.2.1	1	不検出	<0.004	0.5	<0.01	3.2	60	0.3	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	12.2	13
若竹の泉	湧水	R2.8.18	200	検出	<0.004	1.1	<0.01	3.6	83	0.2	7.8	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	16.7	21
		R2.12.10	25	検出	<0.004	1.1	<0.01	3.8	81	0.1	7.9	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	12.6	18
谷津湧水	湧水	R2.8.18	67	検出	<0.004	2.5	<0.01	6.1	84	0.2	7.3	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	不適合	18.4	27
		R2.12.10	1	不検出	<0.004	2.7	<0.01	6.5	87	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	15.8	21
峠の湧水	湧水	R2.8.18	0	不検出	<0.004	4.6	<0.01	6.3	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	18.1	19
		R2.12.10	1	不検出	<0.004	4.9	<0.01	6.6	110	0.2	7.5	特に異常なし	特に異常なし	<1	<0.1	<0.1	適合	14.9	26